
ЛОФТ Стол рабочий 1200х600х750 мм. ЛОФТ Стол рабочий 1350х600х750 мм.



г.Томск ул.Пушкина 63 стр.7

Тел: (3822) 65-08-88


Сайт: www.fortress-mebel.ru



Комплектация фурнитуры

Комплектация деталей


101 102 103 104 105 (7x70)



1 шт. 1 шт. 4 шт. 4 шт.

106 107 108 109 (M8)

| Деталь | Размер | Кол-во |
|------------|----------------|--------|
| Столешница | 1200х600х22 мм | 1 шт. |
| Царга | 1140х400х16 мм | 1 шт. |
| Опора | 590х718х25 мм | 2 шт. |














1 шт. 4 шт. 2 шт. 4 шт.











Правила эксплуатации мебели:

- 1. Оберегайте мебель от повреждений и попадания на поверхность жидкости. Попавшую на поверхность жидкость следует немедленно удалить. Мебель следует протирать сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью (фланец, сукно, плюш, миткаль и т.п.).
- 2. Не следует проводить по поверхности мебели острыми и режущими предметами. Передвигать мебель следует в не нагруженном состоянии. При использовании в мебели механизмов трансформации не превышайте допустимую нагрузку на механизмы.
- 3. Рекомендуемая температура воздуха при эксплуатации мебельных изделий от +10° до +25°. Не рекомендуется резкий перепад температур, может привести к нарушению целостности материала. Устанавливать мебель на расстоянии 50-70 см от нагревательных элементов. не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- 4. Рекомендуется относительная влажность помещения. где находится мебель 60-70%. Следует избегать условия крайней влажности или сухости в помещении продолжительное время, а тем более их частой периодичной смены.
- 5. Правильное выполнение условий по эксплуатации мебели обеспечит сохранность, внешний вид мебели и позволит ее использование в течении длительного времени.
- 6. Не вставайте ногами на изделие, это может привести к падению и получению травмы.
- 7. Проводите осмотр изделия как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты (саморезы) плотно затянуты.